

Maßnahmenggebiet Vaaler Moor

Legende

- Maßnahmenggebiet
- Hauptgewässer
- Gewässer
- Gehölzstreifen
- Oberflächenwassermessstelle
- Niederschlagsmessstation
- Grundwassermessstelle verfiltert im Torfkörper
- Grundwassermessstelle verfiltert im quartären Grundwasserleiter

Gemessene mittlere Grundwasserflurabstände (Aug. 2006 - Juli 2009) in den Grundwassermessstellen [m]


- < 0,0 - 0,0
- 0,0 - 0,2
- 0,2 - 0,4
- > 0,4

Grundwassermessstelle mit Flurabständen der Berichtsjahre

- 1. Berichtsjahr (2006/2007)
- 2. Berichtsjahr (2007/2008)
- 3. Berichtsjahr (2008/2009)

Anpassung der Fahrrinne der Unter- und Außenelbe an die Containerschifffahrt

Hydrologisches Monitoring Vaaler Moor
- Berichtszeitraum 01.08.2006 bis 31.07.2009 -



Planart Anl. 9.1:
Gemessene mittlere Grundwasserflurabstände
(Gesamter Berichtszeitraum, 2006 - 2009)

BWS GmbH
BODEN ■ WASSER ■ WATER ■ SOIL

Anl. :	9.1	Datum	20.08.2009
Aufgestellt:	M. Jung	Bearbeitet:	M. Jung
Maßstab:	1:10.000	Blattgröße:	59,4 x 42,0

